

Fräseranzugschraube

für Aufsteckfräsdorne CO =i CD

Cutter retaining screw

for milling machine arbors


DIN 6367



Bezeichnung einer Fräseranzugschraube mit Gewinde $d_1 = M 12$:

Designation of a cutter retaining screw with thread $d_1 = M 12$:

Fräseranzugschraube DIN 6367 M 12



Gewinde Thread d_1	a	b	d_2	k	l	r_1	r_2	r_3	z^*	$\frac{\text{kg}}{100}$
M 5	1,8	-	14	4	10	1	0,6	-	10	0,58
M 6	2,2	6	17	5	12	1,2	1	2	13	0,84
M 8	3	8	20	6	16	1,6	1	2	16	1,66
M 10	3,6	10	28	7	18	2	1,2	3	22	3,36
M 12	4,5	12	35	8	22	2,5	1,2	3	27	5,88
M 16	5,5	16	42	9	26	3	1,6	3	32	10,9
M 20	6	20	52	10	30	3	1,6	4	40	19
M 24	7,5	24	63	12	36	4	2	4	50	32,4
M 30	9	28	75	14	45	5	2	4	60	56,7

Maße in mm;
Dimensions in mm

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical changes reserved.

* Zapfendurchmesser
* tappet diameter

Festigkeitsklassen Property class	Klasse 10.9 ISO 898-1 Gr. 10.9 ISO 898-1
Oberfläche Surface finish	geschwärzt blacked
Andere Größen, Steigungen, Werkstoffe, Oberflächen auf Anfrage Other sizes, pitches, materials, finishes on request	